



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. \	<b>Periodo:</b> 01-Apr-2014 al 30-Jun-2014	REV. 0 RO-ME-03
<b>Estación:</b> [018-001] - TOYOTA	<b>Ficha:</b> RO-ME-03-018-001-M3-46	
<b>Cliente:</b> TOYOTA	<b>Fecha:</b> 26-Jun-2014	

**Medidor Rotativo / Turbina**

**Nivel de Aceite:** Adecuado

**¿Requiere Cambio?:**

**Condición de Giro:** Normal

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:** MEDIDOR: 3M 1480

N/S: 329414

**Tubo de Medición**

**Inspección y Limpieza de Placa:**

**Engrasado del Porta Placas:**

**Operatividad del Porta Placas:**

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 27-Jun-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández