



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. \

Fecha: 17-Jul-2014

Periodo: 01-Abr-2014 al 30-Jun-2014

Ficha: RO-OD-02-042-000-M3-46

REV. 0

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) **ARRASTRE**

Capacidad del tanque (gal) **54**

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Mecanismo de flotador 0
- Empaque de indicador
- Recubrimiento del odorizador
- Cuenta con protección catódica
- Cuenta con aislación eléctrica
- Válvula dosificadora 1
- Válvula de llenado
- Bomba de inyección
- Controlador
- Correcta posición de inidcador de nivel
- Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida
- Describe actividades de mantenimiento realizadas
- Piezas reemplazadas

RECARGA

- Fecha de ultima recarga 16 - Agosto - 2012
- Cantidad de odorante agregado

Describe actividades realizadas

SE REALIZA CARGA DE MERCAPTANO

COMENTARIOS GENERALES

SEMPRA SE ENCUENTRA ODORIZANDO, POR LO CUAL TENEMOS SERRADA LA VALVULA DOSIFICADORA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Jul-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández