



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: Mayo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: **2DO PASO**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	BIEN
Pintura de tubería	BIEN
Paneles solares	N/A
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	BUEN ESTADO




Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	12/06/2012
Proximo llenado	30/06/2013
Observaciones:	

Usuario: **INTERCONEXION**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	BIEN
Pintura de tubería	BIEN
Paneles solares	N/A
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	12/06/2012
Proximo llenado	30/06/2013
Observaciones:	TODO BIEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/06/2013 10:12:48p.m.
 Fecha de aprobación: 18/06/2013 10:23:37p.m.
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
 Aprobado por: Nefalí López