IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	Agosto 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

NTERCONEXION VTB	LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003					
Letreros OK Pararrayos OK Sistema de tierras OK Bardas y puertas BUENA Paneles solares NO APLICA Soportería OK Manómetros OK Afrae an general BUENESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de lienado 31/08/2014 Observaciones: Letreros OK Pararrayos NVA Sistema de tierras NVA Pararrayos NVA Sistema de tierras NVA Paneles solares NVA Paraneles Solares NVA Soportería OK Manómetros OK CH CHENTOS OK CHENT	Usuario: INTERCONEXION VTB									
Pararrayos OK Sistema de tierras OK Bardas y puertas BUENA Paneles solares NO APLICA Soportería OK Manómetros OK Área en general BUENA Pestido de presión ADECUADO Fecha de llenado Sistema de tierras Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos NIA Bardas y puertas NIA Bardas y puertas NIA Paneles solares NIA Soportería OK MIA Sistema de tierras NIA Paneles solares NIA Soportería OK MIA Sistema de fierras NIA Paneles solares NIA Soportería OK MIA Soportería DK MIA Sistema de tierras OK Area en general BUENA Paneles solares NIA Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Fecha de llenado 30/09/2012	Revisión de instalaciones:									
Sistema de tierras Bardas y puertas Buen ESTADO Pintura de tubería Paneles solares NO APLICA Soportería OK Manómetros OK Area en general Buen ESTADO Extintores: Estado físico Buen ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 31/08/2013 Proximo llenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras Bardas y puertas N/A Paneles solares N/A Paneles solares N/A Soportería DK Ana Buen A Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros Area en general Buen ESTADO Buen ESTADO Extintores: Estado físico Buen ESTADO Buen ESTADO Extintores: Estado físico Buen ESTADO Extintores: Estado físico Buen ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Letreros	OK		AND SOME STATE OF						
Bardas y puertas Pintura de tubería Paneles solares Soportería OK Manómetros OK Manómetros Area en general BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de lienado Proximo lienado Proximo le instalaciones: Letteros Sistema de tierras BUENA CK Sistema de tubería DUENA Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Manómetros OK Manómetros OK Manómetros OK Manómetros OK Pararrayos OK Pararrayos OK Pararrayos N/A Sistema de tierras DUENA Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Pararrayos	OK		THE RESERVE						
Bardas y puertas Pintura de tubería Paneles solares Soportería OK Manómetros OK Araa en general BUENA Proximo llenado OSE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros Pararrayos Sistema de tierras Bardas y puertas N/A Pintura de tubería Paneles solares NO APECUADO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Pintura de tubería BuENA Paneles solares N/A Pintura de tubería BuENA Paneles solares N/A Paneles solares N/A Paneles solares Soportería OK Manómetros Area en general BuEN ESTADO Fecha de llenado 30/09/2012	Sistema de tierras	OK								
Paneles solares Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 31/08/2013 Proximo llenado OSERVICIONES Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras Bardas y puertas Pintura de tubería Buena Bue	Bardas y puertas		800							
Paneles solares Soportería Soportería OK Manómetros Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 31/08/2013 Proximo llenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Paneles solares N/A Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Pintura de tubería	BUENA								
Soportería Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico Nivel de presión Focha de llenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos Ni/A Sistema de tierras Bardas y puertas Paneles solares Soportería Apaneles solares Soportería Manómetros OK Man	Paneles solares		10. Cal	G P P	3664					
Area en general Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado Proximo llenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos Sistema de tierras Bardas y puertas Printura de tubería Paneles solares Soportería Soportería Manómetros Area en general BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO Karia de fierras BUENA Ponter de tubería BUENA Soportería OK Manómetros OK Manómetros Area en general Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Soportería			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 31/08/2013 Proximo llenado 31/08/2014 Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	Manómetros	OK								
Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 31/08/2013 Proximo Ilenado 31/08/2014 Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 30/09/2012	Área en general	BUEN ESTADO			学 学 (人					
Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 31/08/2013 Proximo Ilenado 31/08/2014 Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 30/09/2012	Extintores:									
Nivel de presión Fecha de Ilenado 31/08/2013 Proximo Ilenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas Pintura de tubería Paneles solares N/A Pintura de tubería Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Manómetros OK Manómetros OK Manémetros O		BLIEN ESTADO	e		7					
Fecha de Ilenado Proximo Ilenado Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE SEGUNDO PASO-VTB										
Proximo Ilenado 31/08/2014 Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE Usuario: SEGUNDO PASO-VTB Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Area en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de Ilenado 30/09/2012					15					
Observaciones: TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE SEGUNDO PASO-VTB	Proximo llenado		and the same of th							
Revisión de instalaciones: Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Área en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	- I ODO CE ENOCENTIA COS	MCOT/ WENTE								
Letreros OK Pararrayos N/A Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería BUENA Paneles solares N/A Soportería OK Manómetros OK Área en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico BUEN ESTADO Nivel de presión ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	Usuario:	SEC	GUNDO PASO-VTB							
Pararrayos Sistema de tierras N/A Bardas y puertas N/A Pintura de tubería Paneles solares Soportería Manómetros Área en general Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado N/A N/A BUENA BUENA OK OK BUEN ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	Revisión de instalaciones:									
Sistema de tierras Bardas y puertas N/A Pintura de tubería Paneles solares N/A Soportería Manómetros Área en general Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado Solares N/A BUENA BUENA OK OK BUEN ESTADO BUEN ESTADO ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	Letreros	OK								
Bardas y puertas N/A Pintura de tubería Paneles solares N/A Soportería Manómetros Area en general Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado N/A N/A BUENA OK OK BUEN ESTADO BUEN ESTADO ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012	Pararrayos	N/A								
Pintura de tubería Paneles solares Soportería Manómetros Area en general Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado BUENA BUENA OK OK BUEN ESTADO BUEN ESTADO ADECUADO Fecha de llenado 30/09/2012		N/A		AND AND AREA						
Paneles solares Soportería N/A Soportería OK Manómetros OK Área en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado SOMO ADECUADO Fecha de llenado SOMO ADECUADO SOMO	Bardas y puertas	N/A								
Soportería OK Manómetros ÓK Área en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Pintura de tubería	BUENA			1000					
Manómetros		N/A	© Rog							
Área en general BUEN ESTADO Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012	Soportería	OK		PROHIBIDO	ELEVISE DE					
Extintores: Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado 30/09/2012		OK								
Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado ADECUADO ADECUADO Solve de llenado 30/09/2012	Área en general	BUEN ESTADO								
Estado físico Nivel de presión Fecha de llenado ADECUADO ADECUADO Solve de llenado 30/09/2012	Extintores:				See .					
Nivel de presión Fecha de Ilenado 30/09/2012		BUEN ESTADO								
Fecha de llenado 30/09/2012					7 15 13					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	Proximo Ilenado			2000年11月1日						

Descripción	Fecha
Formato nuevo	Nov-11
	•

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

Observaciones:

Fecha de registro: 18/08/2013 06:14:21p.m. 01/11/2013 01:49:03p.m. Fecha de aprobación:

> Alberto Salinas Castro Elaborado por:

Neftalí López Aprobado por: