



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. | PERIODO: | 24-Feb-2014 23-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-003 |

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | OK |
| Pararrayos | OK |
| Sistema de tierras | OK |
| Bardas y puertas | BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | BUENA |
| Paneles solares | NO APLICA |
| Soportería | OK |
| Manómetros | OK |
| Área en general | BUEN ESTADO |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | ADECUADO |
| Fecha de llenado | 31/08/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 31/08/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

Usuario: 2DO PASO

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-------------|
| Letreros | OK |
| Pararrayos | NO APLICA |
| Sistema de tierras | OK |
| Bardas y puertas | BUEN ESTADO |
| Pintura de tubería | BUENA |
| Paneles solares | NO APLICA |
| Soportería | OK |
| Manómetros | OK |
| Área en general | BUEN ESTADO |



Extintores:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Estado físico | BUEN ESTADO |
| Nivel de presión | ADECUADO |
| Fecha de llenado | 30/09/2013 12:00:00a.m. |
| Proximo llenado | 30/09/2014 12:00:00a.m. |
| Observaciones: | |

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Fecha de registro: | 26-May-2014 |
| Fecha de aprobación: | 11-Jun-2014 |
| Elaborado por: | Alberto Salinas Castro |
| Autorizado por: | Neftalí López |