



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-May-2014 23-Aug-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros OK
 Pararrayos OK
 Sistema de tierras OK
 Bardas y puertas Buenas Condiciones
 Pintura de tubería Buenas Condiciones
 Paneles solares NO APLICA
 Soportería Buenas Condiciones
 Manómetros Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Buena Condiciones
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-08-31
 Proximo llenado 0015-08-31
 Capacidad: 0
 Observaciones: se recargo extintor

Usuario: 2DO PASO

Revisión de instalaciones:

Letreros OK
 Pararrayos OK
 Sistema de tierras OK
 Bardas y puertas Buenas Condiciones
 Pintura de tubería Buenas Condiciones
 Paneles solares No aplica
 Soportería Buenas Condiciones
 Manómetros Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Buenas Condiciones
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2013-09-30
 Proximo llenado 2014-09-30
 Capacidad: 0
 Observaciones: todo se encuentra correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Feb-2015
Fecha de aprobación: 23-Feb-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez