



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	Agosto 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Julio Arturo Mora Gonzalez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (2° PASO)

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	NO APLICA
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO APLICA
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	13/09/2011
Proximo llenado	13/09/2012

Observaciones:
 HUMEDAD EN TUBERIAS.

Usuario: VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (INTERCONEXIÓN).

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK (1.4 OHM)
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO APLICA
Soportería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	OK
Fecha de llenado	14/02/2012
Proximo llenado	14/02/2013

Observaciones:
 DEMASIADA HUMEDAD EN TUBERIA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/08/2012 10:48:09p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:35:10a.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Nefalí López