



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-Feb-2015	23-May-2015	REV. 0	
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL			RO-006

**TAG1:** VRP-01 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones:

---

---

---

**TAG2:** VRP-02 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones:

---

---

---

**TAG3:** VRP-03 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones:

---

---

---

**TAG4:** VRP-04 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones:

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31-May-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jun-2015

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-Feb-2015 23-May-2015 REV. 0
LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG5: VRP-05 2DO PASO
Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones:

TAG6: VRP-06 2DO PASO
Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones:

TAG7: VRP-07 2DO PASO
Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones:

TAG8: VRP-08 2DO PASO
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: BUEN ESTADO
Observaciones:

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-May-2015
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez