




**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007

Equipo empleado: FLUKE 787  
 Fecha de calibración: 11/11/2011  
 Certificado de calibración: 20133

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: SOBRE MALLA DE ERM, HACIA BOULEVARD  
 VCC-CSE (volts): -1.44  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK



Numero: 2  
 Ubicación: ACCESO DE ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.43  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK




Numero: 3  
 Ubicación: SOBRE DDV  
 VCC-CSE (volts): -1.13  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK



Numero: 4  
 Ubicación: SOBRE DDV  
 VCC-CSE (volts): -1.47  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK



Numero: 5  
 Ubicación: CALLE SUR DE VTB  
 VCC-CSE (volts): -1.46  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK



Numero: 6  
 Ubicación: SOBRE CALLE SUR DE VTB, ANTES DE ER 2°  
 VCC-CSE (volts): -1.46  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones: OK



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
VIDRIERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV	Aisla bien	Aisla bien	LAS 3 JUNTAS OPERAN OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07/12/2012 08:20:52a.m.  
 Fecha de aprobación: 07/01/2013 11:10:00a.m.  
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez  
 Aprobado por: Neftalí López