



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jan-2016 07-Feb-2016 REV. 0
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO CRUCE CON EL RÍO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas: BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 2

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

INSPECCIONES DEL DDV DIARIAS
CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN
Excavación localizada sobre el DDV por ODAPAS el día 12 de enero, se suspende por no tener permiso y se notifica . km 0+830 EJE "C" / no Autorizado- se suspende.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López