



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atzacmulco, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
SE CAMBIARON ALGUNAS PLACAS POR PRESENTAR OXIDACION

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
CONTINUA CONSTRUCCION DE GASOLINERA Y NAVE INDUSTRIAL

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/05/2012 10:21:36p.m.
Fecha de aprobación: 01/06/2012 04:45:20p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal