



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **COHISA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	03/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
 SE QUITA LA MALEZA DEL INTERIOR

Usuario: _____ **COOPER STANDARD**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 05/03/2013 01:22:39p.m.
Fecha de aprobación: _____ 06/05/2013 11:35:10a.m.
Elaborado por: _____ Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	31/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
 SE CAMBIA UNO QUE ESTABA DAÑADO DE LA AGUJA
 SE QUITA LA MALEZA INTERIOR

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	DAÑOS EN LA PINTURA
Pintura de tubería	DAÑOS EN LA PINTURA
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	2 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL / SOBRECARGA
Fecha de llenado	03/05/2012
Proximo llenado	03/05/2013

Observaciones:
 SE QUITA LA MALEZA DEL INTERIOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/03/2013 01:22:39p.m.
Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:35:10a.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **QUERENCIA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	31/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
 SE QUITA LA MALEZA EN EL INTERIOR

Usuario: _____ **REICHHOLD**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
 SE REPARA EL CAMBIA EL GABINETE DEL EXTINTOR Y SE PINTA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 05/03/2013 01:22:39p.m.
Fecha de aprobación: _____ 06/05/2013 11:35:10a.m.
Elaborado por: _____ Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SMURFIT KAPPA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	03/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
SE LAVA LA PARTE INTERNA DE LA CASETA

Usuario: STRETCHLINE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	DAÑOS EN LA PINTURA
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	31/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/03/2013 01:22:39p.m.
Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:35:10a.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal