



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: COHISA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
SE CAMBIARON LETRROS

Usuario: COOPER STANDARD

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
SE CAMBIARON LOS LETREROS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/05/2013 06:28:40p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:51:48p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
SE CAMBIARON LETREROS

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL / NORMAL
Fecha de llenado	20/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/05/2013 06:28:40p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:51:48p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **QUERENCIA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
 SE CAMBIARON LETREROS Y UN MANOMETRO 0-200 PSI

Usuario: _____ **REICHHOLD**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
 SE LAVA LA CASETA CON AGUA Y JABON

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 28/05/2013 06:28:40p.m.
Fecha de aprobación: _____ 03/06/2013 01:51:48p.m.
Elaborado por: _____ Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: _____ Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SMURFIT KAPPA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
SE LAVA CASETA CON AGUA Y JABON

Usuario: STRETCHLINE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	1 PQS EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013
Proximo llenado	01/05/2014

Observaciones:
SE CAMBIARON LETREROS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/05/2013 06:28:40p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:51:48p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez