



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2013 07-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** COHISA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**Usuario:** COOPER STANDARD

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	DESPEJADO



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

RETIRAR MALEZA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizado por:**

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2013 07-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** DART DE MEXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**Usuario:** LA QUERENCIA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	1 PZA ESTA DAÑADA 0-200 PS
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**SE PROGRAMA EL CAMBIO DE MANOMETRO**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2013 07-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** REICHHOLD

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	31/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	09/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

SE REQUIERE LIMPIEZA DE LA CASETA (LODO)

**Usuario:** SMURFIT KAPPA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	DESPEJADO



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

SE NECESITA LIMPIEZA DE LA CASETA (LODO)

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizado por:**

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2013 07-Sep-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** STRETCHLINE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	SE CAMBIA 1 PIEZA DAÑADA
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

FALTA EL LETRERO DE EXTINTOR

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizado por:**

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca