

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2013 07-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** COHISA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión SOBRECARGA  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 14/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

**Usuario:** COOPER STANDARD

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión NORMAL  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 15/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** \_\_\_\_\_

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2013 07-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** DART DE MEXICO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros SE CAMBIA 1 PIEZA DAÑADA  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión SOBRECARGA  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 15/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

**Usuario:** QUERENCIA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros SE CAMBIA 1 PIEZA DAÑADA  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión NORMAL  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 15/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** \_\_\_\_\_

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2013 07-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** REICHHOLD

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión NORMAL  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 15/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Usuario:** SMURFIT KAPPA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico EN BUEN ESTADO  
 Nivel de presión NORMAL  
 Fecha de llenado 15/05/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 15/05/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** \_\_\_\_\_

Karel Cruz Hernandez

Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Sep-2013 07-Dec-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** STRETCHLINE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	NECESITA RETOQUE
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	31/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	01/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	08/05/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca