



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2015 07-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Usuario: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	4 puntas en buenas condiciones
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	presenta oxidación
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2015 07-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	4 puntas en buenas condiciones
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	0
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Usuario: GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	presenta oxidación
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	31-Mar-2016
Fecha de aprobación:	19-Apr-2016
Elaborado por:	Karel Cruz Hernandez
Autorizado por:	Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2015 07-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Usuario: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2015 07-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	4 puntas en buenas condiciones
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	presentan oxidación
Pintura de tubería	presenta oxidación
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-04-30
Proximo llenado	2016-04-30
Capacidad:	6
Observaciones:	se programa recarga del extintor

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO EN INTERIOR
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO NECESITAN PI
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	N/A
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO 2 EQUIPOS P(
Nivel de presión	SOBRECARG
Fecha de llenado	2015-05-31
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	0
Observaciones:	SE PROGRAMA RECARGA DE EXTINTORES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López