



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros BUEN ESTADO  
 Área en general limpia y despejada




**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado -  
 Proximo llenado -  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros SE CAMBIAN LOS DAÑADOS  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado -  
 Proximo llenado -  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2015  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Autorizado por:** Neftalí López



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas PRESENTA OXIDACIÓN LA M  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico 1 EXTINTOR PQS  
 Nivel de presión SOBRECARGA  
 Fecha de llenado 2014-05-01  
 Proximo llenado 2015-05-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros BUEN ESTADO  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-05-01  
 Proximo llenado 2015-01-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2015  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Autorizado por:** Neftalí López



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros BUEN ESTADO  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-05-01  
 Proximo llenado 2015-05-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros BUEN ESTADO  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-05-01  
 Proximo llenado 2015-05-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2015  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Autorizado por:** Neftalí López



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros BUEN ESTADO  
 Pararrayos 4 PUNTAS BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería BUEN ESTADO  
 Paneles solares LIMPIO  
 Soportería BUEN ESTADO  
 Manómetros SE CAMBIAN LOS DAÑADOS  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-05-01  
 Proximo llenado 2015-05-01  
 Capacidad: 6  
 Observaciones: OK

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUEN ESTADO  
 Pararrayos EN BUEN ESTADO  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas PRESENTA FRACTURAS LA B.  
 Pintura de tubería PRESENTA ALGUNOS PUNTO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general LIMPIA



**Extintores:**

Estado físico 2 EXTINTORES EN BUEN EST,  
 Nivel de presión NORMAL / SOBRECARGA  
 Fecha de llenado 2014-12-01  
 Proximo llenado 2015-05-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jun-2015  
**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2015  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Autorizado por:** Neftalí López