



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014 07-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-05-01
Proximo llenado	2015-05-01
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Usuario: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	PRESENTA ALGUNOS PUNTO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	SE REEMPLAZAN LOS DAÑAD
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	CERO
Fecha de llenado	2014-05-01
Proximo llenado	2015-05-01
Capacidad:	0
Observaciones:	SE CONTACTA AL PROVEEDOR PARA QUE HAGA VALIDA LA GANTIA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Dec-2014 07-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas PRESENTA OXIDACIÓN LA M
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares EN BUEN ESTADO
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general LIMPIA



Extintores:

Estado físico 1 EXTINTOR PQS
 Nivel de presión SOBRECARGA
 Fecha de llenado 2014-04-01
 Proximo llenado 2015-04-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: N/A

Usuario: GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos 4 PUNTAS BUEN ESTADO
 Sistema de tierras BYUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN EWSTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-01
 Proximo llenado 2015-05-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Dec-2014 07-Mar-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN NESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-01
 Proximo llenado 2015-05-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Usuario: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-01
 Proximo llenado 2015-05-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014 07-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería ALGUNOS PUNTOS DE OXIDA
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-05-30
 Proximo llenado 2015-05-31
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas PRESENTA FRACTURAS LA B.
 Pintura de tubería PRESENTA ALGUNOS PUNTO
 Paneles solares N/A
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO (SE REEMF
 Área en general LIMPIA



Extintores:

Estado físico 2 EXTINTORES EN BUEN EST,
 Nivel de presión NORMAL / SOBRECARGA
 Fecha de llenado -
 Proximo llenado 2015-04-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López