



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2015	07-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-01
Proximo llenado	2016-05-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	PRESENTA ALGUNOS PUNTO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-01
Proximo llenado	2016-05-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jun-2015

Fecha de aprobación: 12-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2015 07-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	PRESENTA OXIDACIÓN LA M
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-01
Proximo llenado	2016-05-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	POR LOS 4 LADOS
Pararrayos	4 PUNTAS BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	PRESENTA ALGUNOS PUNTO
Paneles solares	LIMPIO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-01
Proximo llenado	2016-05-01
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jun-2015
Fecha de aprobación: 12-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizadopor: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Mar-2015 07-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-01
 Proximo llenado 2016-05-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-01
 Proximo llenado 2016-05-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Jun-2015
Fecha de aprobación: 12-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Mar-2015 07-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros POR LOS 4 LADOS
 Pararrayos 4 PUNTAS BUEN ESTADO
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas PRESENTA OXIDACIÓN LA MA
 Pintura de tubería PRESENTA ALGUNOS PUNTO
 Paneles solares LIMPIO
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-01
 Proximo llenado 2016-05-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros BUEN ESTADO EN INTERIOR
 Pararrayos 6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas BUEN ESTADO NECESITAN PI
 Pintura de tubería BUEN ESTADO
 Paneles solares N/A
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO 2 EQUIPOS P(
 Nivel de presión SOBRECARG
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09-Jun-2015
Fecha de aprobación: 12-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López