



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015	07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	LA MALLA SE ENCUENTRA O
Pintura de tubería	PRESENTA PUNTOS DE OXID.
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	LA MALLA SE ENCUENTRA O
Pintura de tubería	SE PRESENTAN DAÑOS VISIB
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	ESTA DAÑADO 1 ELEMENTO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016

Fecha de aprobación: 25-Jan-2016

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015	07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	LA MALLA SE ENCUENTRA ML
Pintura de tubería	PRESENTA PUNTOS DE OXID.
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	LA MALLA SE ENCUENTRA O>
Pintura de tubería	PRESENTA PUNTOS DE OXID.
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015	07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	

ESTA DAÑADA LA PROTECCION MECÁNICA DEL RAICER

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016

Fecha de aprobación: 25-Jan-2016

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Nefthalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015	07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	ESTA MUY DAÑADA
Paneles solares	OK
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-05-29
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO EN INTERIOR
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	BUEN ESTADO
Bardas y puertas	LA PINTURA ESTA DAÑADA
Pintura de tubería	PRESENTA PUNTOS DE OXID.
Paneles solares	OK
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO 2 EQUIPOS P(
Nivel de presión	SOBRECARG
Fecha de llenado	2015-05-31
Proximo llenado	2016-05-31
Capacidad:	6
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Nefthalí López