



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2015 07-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas LA MALLA SE ENCUENTRA O)
 Pintura de tubería PRESENTA PUNTOS DE OXID.
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros ESTA DAÑADO 1 ELEMENTO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-29
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas LA MALLA SE ENCUENTRA O)
 Pintura de tubería ESTA MUY DAÑADA
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 5
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2015 07-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas LA MALLA SE ENCUENTRA MI
 Pintura de tubería PRESENTA PUNTOS DE OXID.
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas LA MALLA SE ENCUENTRA O)
 Pintura de tubería ESTA MUY DAÑADA
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizadopor: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2015 07-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas ESTA OXIDADA LA ESTRUCTL
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizadopor: Neftalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2015 07-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros EN BUEN ESTADO
 Pararrayos 4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO
 Bardas y puertas LA MALLA SE ENCUENTRA MUY DAÑADA
 Pintura de tubería ESTA MUY DAÑADA
 Paneles solares OK
 Soportería EN BUEN ESTADO
 Manómetros EN BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada




Extintores:

Estado físico EN BUEN ESTADO
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros BUEN ESTADO
 Pararrayos 6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
 Sistema de tierras BUEN ESTADO
 Bardas y puertas REQUIERE REPARACIÓN DE LA MALLA
 Pintura de tubería PRESENTA PUNTOS DE OXIDACIÓN
 Paneles solares OK
 Soportería BUEN ESTADO
 Manómetros BUEN ESTADO
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico BUEN ESTADO 2 EQUIPOS POR FALTAR
 Nivel de presión SOBRECARGADO
 Fecha de llenado 2015-05-31
 Proximo llenado 2016-05-31
 Capacidad: 6
 Observaciones: SE REQUIERE UN MESA Y SILLA PARA EL INTERIOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López