



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-07 COHISA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99 H 2" ORIFICIO 7/8"

TAG: PCV-06 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" - TRIM 60% - PILOTO 161 EB - S/N 16758372

TAG: PCV-08 COHISA
 Punto de ajuste: 33 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99 H 2" ORIFICIO DE 7/8"

TAG: PCV-01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: (EZR 1") (PRX-AP/120 PRX/125) (S/N 16127600)

TAG: PCV-09 COOPER STANDARD
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99 H 2" ORIFICIO DE 7/8" SIN PILOTO

TAG: PCV-02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: (EZR 1") (PRX/120) (S/N 16127598)

TAG: PCV-10 COOPER STANDARD
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99H 2" ORIFICIO DE 7/8" SIN PILOTO

TAG: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" (PRX-AP/120, PRX/125) (S/N 16209298)

TAG: PCV-05 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" - TRIM 60% - PILOTO 161 EB - S/N 16758373

TAG: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" (PRX/120) S/N 16127599

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/12/2012 11:22:45a.m.
Fecha de aprobación: 06/02/2013 02:57:30p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-13 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" - TRIM 60% - PILOTO 161 EB - S/N
17372836

TAG: PCV-18 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99HP 2" - ORIFICIO DE 7/8" - SIN PILOTO

TAG: PCV-14 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR1" - TRIM 60% - PILOTO 161 EB - S/N
17372837

TAG: PCV-11 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MOD 627 ORIFICIO DE 3/4

TAG: PCV-15 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" - TRIM 60% - PILOTO PRX/120 - S/N
19310812

TAG: PCV-12 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MOD 627 ORIFICIO DE 3/4"

TAG: PCV-16 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" - TRIM 60% - PILOTO PRX/120 - S/N
19310813

TAG: PCV-17 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 99HP 2" - ORIFICIO DE 7/8" SIN PILOTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/12/2012 11:22:45a.m.
Fecha de aprobación: 06/02/2013 02:57:30p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal