



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Marzo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Karel Cruz Hernandez</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-006 |

TAG: PCV-07 COHISA
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-H ORIFICIO DE 7/8

TAG: PCV-06 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB S/N 16758372

TAG: PCV-08 COHISA
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-H ORIFICIO DE 7/8

TAG: PCV-01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Presenta problemas Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" TRIM 60% PILOTO PRX 125/120 S/N 16127600

TAG: PCV-09 COOPER STANDARD
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-H ORIFICIO 7/8

TAG: PCV-02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" TRIM 60% PILOTO PRX 120 S/N 16127598

TAG: PCV-10 COOPER STANDARD
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-H ORIFICIO 7/8

TAG: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" EZR TRIM 60% PILOTOS PRX 125/120 S/N 16209298

TAG: PCV-05 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB S/N 16758373

TAG: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" EZR TRIM 60% PILOTO PRX 120 S/N 16127599

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05/03/2013 01:47:18p.m.
Fecha de aprobación: 11/04/2013 04:13:47p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Marzo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Karel Cruz Hernandez</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-006 |

TAG: PCV-13 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB S/N 17372836

TAG: PCV-18 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-HP ORIFICIO 7/8

TAG: PCV-14 QUERENCIA
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB S/N 17372837

TAG: PCV-11 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" 627 ORIFIO DE 3/4

TAG: PCV-15 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO PRX 120 S/N 19310812

TAG: PCV-12 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" 627 ORIFICIO 3/4

TAG: PCV-16 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO PRX 120 S/N 19310813

TAG: PCV-17 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99-HP ORIFICIO 7/8

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05/03/2013 01:47:18p.m.
Fecha de aprobación: 11/04/2013 04:13:47p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal