



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-07 COHISA
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99H ORIFICIO DE 7/8

TAG: PCV-06 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" TRIM 60%
S/N 16758372

TAG: PCV-08 COHISA
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99H ORIFICIO DE 7/8

TAG: PCV-01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR1" TRIM 60 %
S/N 16127600

TAG: PCV-09 COOPER SATANDARD
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99H ORIFICIO DE 7/8

TAG: PCV-02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" TRIM 60%
S/N 16127598

TAG: PCV-10 COOPER STANDARD
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99H ORIFICIO 7/8

TAG: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" TRIM 60%
S/N 16209298

TAG: PCV-05 DART DE MEXICO
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60%
S/N 16758373

TAG: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 1" TRIM 60%
S/N 16127599

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/05/2013 06:29:49p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:48:35p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-13 LA QUERENCIA
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB
S/N 17372836

TAG: PCV-18 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99HP ORIFICIO 7/8

TAG: PCV-14 LA QUERENCIA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 1" EZR TRIM 60% PILOTO 161 EB
S/N 17372837

TAG: PCV-11 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MOD 627 ORIFICIO DE 1/8

TAG: PCV-15 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO PRX 120
S/N 19310812

TAG: PCV-12 STRETCHLINE
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MOD 627 ORIFICIO 1/8

TAG: PCV-16 REICHHOLD
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" EZR TRIM 60% PILOTO PRX 120
S/N 19310813

TAG: PCV-17 SMURFIT KAPPA
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 2" 99HP ORIFICIO 7/8

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28/05/2013 06:29:49p.m.
Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:48:35p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez