



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 88 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG3: PRV-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV-05 DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG6: PRV-06 DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERNADO

TAG7: PRV-07 CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 33 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG8: PRV-08 CONEXIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-09 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG10: PCV-10 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYSTEMS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

TAG11: PCV-11 STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG12: PCV-12 STRETCHLINE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PCV-13 GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG14: PCV-14 GRUPO AGROINDUSTRIAL QUERENCIA, SA DE CV

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

TAG15: PCV-15 REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: STAND BY

TAG16: PCV-16 REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK

Estado fisico: OK

Observaciones: OPERANDO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PCV-17 SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: STAND BY

TAG18: PCV-18 SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: OK
 Estado fisico: OK
 Observaciones: OPERNADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014
Fecha de aprobación: 21-May-2014
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López