IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	**Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.**	FECHA DE LA REPARACIÓN:	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Karel Cruz Hernandez**	**09/10/2012**	**RO-013**

Ubicación: **EN CONECTOR CODO DE 1/2" EN LINEA DE RETORNO DEL ODORIZADOR**

Justificación (origen de la falla):
FUGA POR DAÑO EN LA CUERDA

Procedimiento empleado:
ODORIZACION

Descripción general:
SE REEMPLAZA LA PIEZA

Herramientas y equipos empleados:
LLAVES, TEFLON, AGUA JABONOSA

Nombre de la empresa contratista: IGASAMEX

Evidencias fotográficas de reparación:

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	31/10/2012 09:23:02a.m.
Fecha de aprobación:	05/11/2012 01:44:46p.m.
Elaborado por:	Karel Cruz Hernandez
Aprobado por:	Bernardo Ortega Vidal