



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Gas de Atacomulco, S. A. de C. V.

Periodo: 08-Mar-2015 al 07-Jun-2015

REV. 0

Estación: [149-000] - Interconexión

Ficha: RO-FI-01-149-000-M3-44

RO-FI-01

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 27-Feb-2015

Tipo de Filtro: Seco

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 0.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 0.00

Descripción de la Falla: FILTRO "Y" SE REALIZA LA PURGA DONDE NO SE ENCUENTRA PRESENCIA DE SOLIDOS

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Mar-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López