



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 08-Dec-2014 al 07-Mar-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-ME-03</b>
<b>Estación:</b> [149-115] - CooperStandard	<b>Ficha:</b> RO-ME-03-149-115-M3-43	
<b>Cliente:</b> COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE FLUID SYS	<b>Fecha:</b> 20-Feb-2015	

**Medidor Rotativo / Turbina**

**Nivel de Aceite:** Adecuado

**¿Requiere Cambio?:**

**Condición de Giro:** Normal

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:** EN BUEN ESTADO

MODELO 5M 175  
 S/N 0343477

**Tubo de Medición**

**Inspección y Limpieza de Placa:**

**Engrasado del Porta Placas:**

**Operatividad del Porta Placas:**

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 01-Apr-2015

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Autorizado por:** Neftalí López