



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Sep-2014 al 07-Dec-2014	REV. 0 RO-ME-03
Estación: [149-295] - Smurfit	Ficha: RO-ME-03-149-295-M3-42	
Cliente: SMURFIT CARTÓN Y PAPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Fecha: 31-Oct-2014	

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas: MEDIDOR ROTATIVO
 EN BUEN ESTADO
 MODELO 5M 175

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López