



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.
 Fecha: 04-Oct-2014

Periodo: 08-Mar-2014 al 07-Jun-2014
 Ficha: RO-OD-02-149-000-M3-40

REV. 0
 RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastré o inyección) ARRASTRE
 Capacidad del tanque (gal) 57

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Mecanismo de flotador 0
- Empaque de indicador
- Recubrimiento del odorizador
- Cuenta con protección catódica
- Cuenta con aislación eléctrica
- Válvula dosificadora 0
- Válvula de llenado
- Bomba de inyección
- Controlador
- Correcta posición de indicador de nivel
- Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida
- Describe actividades de mantenimiento realizadas
- Piezas reemplazadas

RECARGA

- Fecha de última recarga 2013
- Cantidad de odorante agregado

Describe actividades realizadas

INSPECCION DE FUGAS, REVISION DE CONDICIONES DE SUS ELEMENTOS VISIBLES, AJUSTE DE LA VALVULA DE DOSIFICADORA SEGUN VOLUMEN

COMENTARIOS GENERALES

ACTUALMENTE MANTIENE EL NIVEL DE 25 GALONES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014
 Fecha de aprobación: 21-May-2014
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Autorizado por: Mateo Guapo Cerca