



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Dec-2014 al 07-Mar-2015	REV. 0
Fecha: 24-Mar-2015	Ficha: RO-OD-02-149-000-M3-43	RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) **ARRASTRE**
Capacidad del tanque (gal) **54**

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Mecanismo de flotador 30
- Empaque de indicador
- Recubrimiento del odorizador
- Cuenta con protección catódica
- Cuenta con aislación eléctrica
- Válvula dosificadora 1
- Válvula de llenado
- Bomba de inyección
- Controlador
- Correcta posición de inidcador de nivel
- Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida
- Describe actividades de mantenimiento realizadas
- Piezas reemplazadas

RECARGA

- Fecha de ultima recarga 16 - Diciembre - 2014
- Cantidad de odorante agregado

Describe actividades realizadas

PURGA , LIMPIEZA Y SE RECARGAN 36 GALONES

COMENTARIOS GENERALES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Mar-2015
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizadopor: Neftalí López