



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Continental Structural Plastic de Tijuana, S. de R. L. de C. V.,

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel BH.
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Condicion normal de operación.

Usuario: Espumas del Aguila, S.A de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	Correctas.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado panel solar del I
Soportería	Correctas.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	En buena condicion.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Area en general operando en condiciones normales.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Oceanside Glasstile México, S. de R. L. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En condición optima.



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Operando en buenas condiciones.

Usuario: Samsung SDI México, S.A. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correcta
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Buena Condicion.



Extintores:

Estado físico	Buena condicion
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Operando normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Schlage de México, S.A. de C. V.,

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	Correctos.
Pintura de tubería	Correctos.
Paneles solares	Correcto panel solar del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correcto.
Área en general	Buena condición.



Extintores:

Estado físico	Bien.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Operando normal .

Usuario: Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas.
Bardas y puertas	Corectas.
Pintura de tubería	Correctas.
Paneles solares	Correcto panel solar del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buena condición.



Extintores:

Estado físico	Bien
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Operando normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizadopor:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Samil Foam de Mexico, S.A.de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas.
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto panel solar del BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Condicion optima.



Extintores:

Estado físico	Buena condicion.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Sep 13 2012 12:00AM
Proximo llenado	Sep 13 2013 12:00AM
Observaciones:	

Operando en condición normal.

Usuario: INTERCONEXION FLORIDO

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas.
Bardas y puertas	Correctos.
Pintura de tubería	Correcta.
Paneles solares	En buen estado panel solar del I
Soportería	Correcta.
Manómetros	En buen estado.
Área en general	Condiciones adecuadas.



Extintores:

Estado físico	En buen estado.
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández