

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2013 07-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Embotelladora del fuerte S. de R. L. de C. V.,

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras Correctas.
 Bardas y puertas En buena condición.
 Pintura de tubería En buena condición.
 Paneles solares Correcto panel BH.
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buena condición.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Normal.
 Fecha de llenado Jul 17 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jul 17 2014 12:00AM
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo .

Usuario: Continental Structural Plastic de Tijuana, S. de R. L. de C. V.,

Revisión de instalaciones:

Letreros Correcto.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras Correctas.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares Correcto panel BH.
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Normal.
 Fecha de llenado Jun 10 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 10 2014 12:00AM
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

 Jésus Baldenegro Ayala

 Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2013 07-Oct-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Espumas del Aguila, S.A de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros Buen estado.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras Correctas.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares Correcto panel BH.
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Normal.
 Fecha de llenado Jun 10 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 10 2014 12:00AM
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo.

Usuario: Oceanside Glasstile México, S. de R. L. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros Correctos.
 Pararrayos No aplica.
 Sistema de tierras Correcta.
 Bardas y puertas En buen estado.
 Pintura de tubería En buen estado.
 Paneles solares Correcto panel solar del BH
 Soportería Correcta.
 Manómetros Correctos.
 Área en general En buen estado.



Extintores:

Estado físico Correcto.
 Nivel de presión Normal.
 Fecha de llenado Jun 10 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jun 10 2014 12:00AM
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2013 07-Oct-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Samsung SDI México, S.A. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Correcto panel solar del BH
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos
Área en general	Buena condición



Extintores:

Estado físico	Adecuado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	Jun 10 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jun 10 2014 12:00AM
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Usuario: Schlage de México, S.A. de C. V.,

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	Correcto panel solar del BH.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	Condición adecuada.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	Jun 10 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jun 10 2014 12:00AM
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizadopor:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2013 07-Oct-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C. V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas.
Bardas y puertas	Correctas.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	Correcto panel solar del BH.
Soportería	En buen estado.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buena condición.



Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	Jun 10 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jun 10 2014 12:00AM
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Usuario: Samil Foam de Mexico, S.A.de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	Correcto panel solar del BH
Soportería	En buen estado.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	Jun 10 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jun 10 2014 12:00AM
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2013 07-Oct-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN FLORIDO

Revisión de instalaciones:

Letreros	Correctos.
Pararrayos	Buena condición.
Sistema de tierras	Correcta.
Bardas y puertas	En buen estado.
Pintura de tubería	En buen estado.
Paneles solares	En buen estado panel solar del
Sopotería	En buen estado.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



Extintores:

Estado físico	Correcto.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	Jun 10 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jun 10 2014 12:00AM
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández