



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Continental Structural Plastic de Tijuana, S. de R. L. de C. V.,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

**Usuario:** Embotelladora del fuerte S. de R. L. de C. V.,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Espumas del Aguila, S.A de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



10/28/2013

**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo .

**Usuario:** INTERCONEXIÓN FLORIDO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel solar para
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



10/28/2013

**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Oct-2013 07-Jan-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Oceanside Glasstile México, S. de R. L. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En buen estado.  
 Pararrayos En buen estado.  
 Sistema de tierras Condición adecuada.  
 Bardas y puertas Buena condición.  
 Pintura de tubería Buena condición.  
 Paneles solares Voltaje normal pannel del BH.  
 Soportería Correcta.  
 Manómetros Correctos.  
 Área en general En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico Buena condición  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado 04/12/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 04/12/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo.

**Usuario:** Samil Foam de Mexico, S.A.de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En buen estado.  
 Pararrayos En buen estado.  
 Sistema de tierras Condición adecuada.  
 Bardas y puertas Buena condición.  
 Pintura de tubería Buena condición.  
 Paneles solares Voltaje normal pannel del BH.  
 Soportería Correcta.  
 Manómetros Correctos.  
 Área en general En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico Buena condición  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado 04/12/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 04/12/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Samsung SDI México, S.A. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buen estado.
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo .

**Usuario:** Schlage de México, S.A. de C. V.,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Condición adecuada.
Bardas y puertas	Buena condición.
Pintura de tubería	Buena condición.
Paneles solares	Voltaje normal pannel del BH.
Soportería	Correcta.
Manómetros	Correctos.
Área en general	En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	04/12/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	04/12/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Oct-2013 07-Jan-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En buen estado.  
 Pararrayos No aplica  
 Sistema de tierras Condición adecuada.  
 Bardas y puertas Buena condición.  
 Pintura de tubería Buena condición.  
 Paneles solares Voltaje normal pannel del BH.  
 Soportería Correcta.  
 Manómetros Correctos.  
 Área en general En buen estado.



**Extintores:**

Estado físico Buena condición  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado 04/12/2013 12:00:00a.m.  
 Proximo llenado 04/12/2014 12:00:00a.m.  
 Observaciones:

Operación normal durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández