

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2014 07-Jul-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Buena condición.  
 Pararrayos Buena condición  
 Sistema de tierras Buena condición  
 Bardas y puertas Buena condición  
 Pintura de tubería Buena condición  
 Paneles solares Bien panel solar Bull horn.  
 Soportería Buena condición  
 Manómetros Buena condición  
 Área en general Buena condición



**Extintores:**

Estado físico Buena condición  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado Dec 4 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Dec 4 2014 12:00AM  
 Observaciones:

Condición normal de operación.

**Usuario:** COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Buena condición  
 Pararrayos Buena condición  
 Sistema de tierras Buena condición  
 Bardas y puertas Buena condición  
 Pintura de tubería Buena condición  
 Paneles solares Bien panel solar Bull horn.  
 Soportería Buena condición  
 Manómetros Buena condición  
 Área en general Buena condición



**Extintores:**

Estado físico Buena condición  
 Nivel de presión Adecuado.  
 Fecha de llenado Dec 4 2013 12:00AM  
 Proximo llenado Dec 4 2014 12:00AM  
 Observaciones:

Condición normal de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2014 07-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** ESPUMAS DEL AGUILA, S.A. DE C.V

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	N/A
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	N/A
Pintura de tubería	N/A
Paneles solares	N/A
Soportería	N/A
Manómetros	N/A
Área en general	N/A



**Extintores:**

Estado físico	N/A
Nivel de presión	N/A
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Se retiro caseta EMR el dia 14 de febrero 2014 por cierre de planta .

**Usuario:** OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2014

**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2014 07-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** SAMSUNG SDI MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación.

**Usuario:** SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2014

**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2014 07-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

**Usuario:** SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar Bull horn.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Buen estado.



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	Dec 4 2013 12:00AM
Proximo llenado	Dec 4 2014 12:00AM
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2014

**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2014 07-Jul-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	<u>Cambio letrero extinguidor.</u>
Pararrayos	<u>Buena condición</u>
Sistema de tierras	<u>Buena condición</u>
Bardas y puertas	<u>Buena condición</u>
Pintura de tubería	<u>Buena condición</u>
Paneles solares	<u>Bien panel solar Computador de</u>
Sopotería	<u>Buena condición</u>
Manómetros	<u>Buena condición</u>
Área en general	<u>Buena condición</u>



**Extintores:**

Estado físico	<u>Buena condición</u>
Nivel de presión	<u>Adecuado.</u>
Fecha de llenado	<u>Dec 4 2013 12:00AM</u>
Proximo llenado	<u>Dec 4 2014 12:00AM</u>
Observaciones:	

Se realizan cambios de letreros Fumar y extinguidor .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 18-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández