

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2014 07-Oct-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros Buena condición.
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Buen estado.
 Bardas y puertas Buen estado.
 Pintura de tubería Buen estado.
 Paneles solares Bien panel solar BH.
 Soportería Buena condición
 Manómetros Buena condición
 Área en general Buen estado.



Extintores:

Estado físico Buena condición
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 4 - Dec - 13
 Proximo llenado 4 - Dec - 14
 Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo.

Usuario: COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros Buena condición.
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Buen estado.
 Bardas y puertas Buen estado.
 Pintura de tubería Buen estado.
 Paneles solares Bien panel solar BH.
 Soportería Buena condición
 Manómetros Buena condición
 Área en general Buena condición



Extintores:

Estado físico Buena condición
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 4 - Dec - 13
 Proximo llenado 4 - Dec - 14
 Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Jul-2014
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2014 07-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buena condición
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar BH.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	4 - Dec - 13
Proximo llenado	4 - Dec - 14
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Usuario: SAMSUNG SDI MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar BH.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buena condición
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	4 - Dec - 13
Proximo llenado	4 - Dec - 14
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Jul-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2014 07-Oct-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros Buena condición.
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Buena condición
 Bardas y puertas Buen estado.
 Pintura de tubería Buena condición
 Paneles solares Bien panel solar BH.
 Soportería Buena condición
 Manómetros Buena condición
 Área en general Buen estado.



Extintores:

Estado físico Buen estado.
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 4 - Dec - 13
 Proximo llenado 4 - Dec - 14
 Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo.

Usuario: TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Revisión de instalaciones:

Letreros Buena condición.
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Buen estado.
 Bardas y puertas Buen estado.
 Pintura de tubería Buena condición
 Paneles solares Bien panel solar BH.
 Soportería Buena condición
 Manómetros Buen estado.
 Área en general Buena condición



Extintores:

Estado físico Buena condición
 Nivel de presión Adecuado.
 Fecha de llenado 4 - Dec - 13
 Proximo llenado 4 - Dec - 14
 Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Jul-2014
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2014 07-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buena condición
Pintura de tubería	Buena condición
Paneles solares	Bien panel solar BH.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	4 - Dec - 13
Proximo llenado	4 - Dec - 14
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buena condición.
Pararrayos	Buena condición
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Bien panel solar FB.
Soportería	Buena condición
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buena condición
Nivel de presión	Adecuado.
Fecha de llenado	4 - Dec - 13
Proximo llenado	4 - Dec - 14
Observaciones:	

Condición normal de operación durante el periodo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Jul-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández