



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2015	07-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

Usuario: COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 08-Jun-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2015 07-Jul-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Usuario: SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28-May-2015
Fecha de aprobación: 08-Jun-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2015 07-Jul-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada




Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En buenas condiciones.
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar FB
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 28-May-2015
Fecha de aprobación: 08-Jun-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2015	07-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: PLATINADORA BAJA S.A DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
Condición normal de operación	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015

Fecha de aprobación: 08-Jun-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández