

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2015 07-Oct-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-02-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Condición normal de operación

**Usuario:** COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-12-04  
 Proximo llenado 2015-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones:  
Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015  
**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

**Usuario:** SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

**Usuario:** SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<u>Condición normal de operación</u>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar FB
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<b>Condición normal de operación</b>	

**Usuario:** PLATINADORA BAJA S.A DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	
<b>Condición normal de operación</b>	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández