



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2015 07-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0

Observaciones:
 Condición normal de operación durante el periodo..

Usuario: COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0

Observaciones:
 Condición normal de operación durante el periodo..

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Dec-2015
Fecha de aprobación: 04-Jan-2016
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2015	07-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación durante el periodo..

Usuario: SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	Condición normal de operación durante el periodo..

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Dec-2015
Fecha de aprobación: 04-Jan-2016
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2015 07-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0

Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo..

Usuario: SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	Buena Condicion panel solar BH
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0

Observaciones:

Condición normal de operación durante el periodo..

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Dec-2015

Fecha de aprobación: 04-Jan-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2015 07-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En buenas condiciones.
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar FB
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-12-04
 Proximo llenado 2016-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación durante el periodo..

Usuario: PLATINADORA BAJA S.A DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Buena Condicion panel solar BH
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2015-12-04
 Proximo llenado 2016-12-04
 Capacidad: 0
 Observaciones:
Condición normal de operación durante el periodo..

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Dec-2015
Fecha de aprobación: 04-Jan-2016
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández