

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jan-2012 07-Apr-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: _____ FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: TKbudd

Revisión de instalaciones:

Letreros Buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Adecuada
 Bardas y puertas Buen estado
 Pintura de tubería Buen estado
 Paneles solares Buen estado
 Soportería Adecuada
 Manómetros Buen estado
 Área en general Limpia para el acceso y manipu



Extintores:


Estado físico Buen estado
 Nivel de presión Adecuada
 Fecha de llenado 20/06/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 20/06/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Se cuenta con un extintor de 4.3 kg de PQS

Usuario: Espumas Del Aguila

Revisión de instalaciones:

Letreros Buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Adecuada
 Bardas y puertas Buen estado
 Pintura de tubería Buen estado
 Paneles solares Buen estado
 Soportería Adecuada
 Manómetros Buen estado
 Área en general Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico Buen estado
 Nivel de presión Adecuada
 Fecha de llenado 11/11/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 11/11/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones:

Se cuenta con un extintor de 4.3 kg de PQS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jan-2012 07-Apr-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: _____ FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Oceanside

Revisión de instalaciones:

Letreros Buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Adecuada
 Bardas y puertas Buen estado
 Pintura de tubería Buen estado
 Paneles solares Buen estado
 Soportería Adecuada
 Manómetros Buen estado
 Área en general Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico Buen estado
 Nivel de presión Adecuada
 Fecha de llenado 20/06/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 20/06/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones: _____

Se cuenta con un extintor de 4.3 kg de PQS

Usuario: Samsung

Revisión de instalaciones:

Letreros Buen estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras Adecuada
 Bardas y puertas Buen estado
 Pintura de tubería Buen estado
 Paneles solares Buen estado
 Soportería Adecuada
 Manómetros Buen estado
 Área en general Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico Buen estado
 Nivel de presión Adecuada
 Fecha de llenado 20/06/2011 12:00:00a.m.
 Proximo llenado 20/06/2012 12:00:00a.m.
 Observaciones: _____

Se cuenta con un extintor de 4.3kg de PQS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2012 07-Apr-2012	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Schlage

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Soportería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	20/06/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	20/06/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Se cuenta con un extintor de 4.3 kg de PQS

Usuario: Trelleborg

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Soportería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	20/06/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	20/06/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Se cuenta con un extintor de 4.3 kg de PQS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2012 07-Apr-2012	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión Florido

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Soportería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	20/06/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	20/06/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Se cuenta con dos extintores de 4.3 kg de PQS

Usuario: Seshin

Revisión de instalaciones:

Letreros	Desconocido
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Desconocido
Bardas y puertas	Desconocido
Pintura de tubería	Desconocido
Paneles solares	Desconocido
Soportería	Desconocido
Manómetros	Desconocido
Área en general	Limpia para el acceso y manipu



Extintores:

Estado físico	Desconocido
Nivel de presión	Desconocido
Fecha de llenado	07/09/2010 12:00:00a.m.
Proximo llenado	07/09/2011 12:00:00a.m.
Observaciones:	

No tenemos acceso a este cliente , se esta resolviendo en los juzgados

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Jesús Arnoldo Meráz Fernández