



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hernán Arias Morales	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Espumas Del Aguila

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Sopotería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Interconexión Florido

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Sopotería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/07/2012 08:10:29p.m.  
**Fecha de aprobación:** 17/07/2012 06:08:42p.m.  
**Elaborado por:** Hernán Arias Morales  
**Aprobado por:** José Trinidad Ruiz Saucedo



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hernán Arias Morales	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Oceanside

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Soportería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Samsung

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Soportería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/07/2012 08:10:29p.m.  
**Fecha de aprobación:** 17/07/2012 06:08:42p.m.  
**Elaborado por:** Hernán Arias Morales  
**Aprobado por:** José Trinidad Ruiz Saucedo



SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2012 REV. **0**  
 LLENADO POR: Hernán Arias Morales FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-003

**Usuario:** Schlage

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Sopotería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

**Usuario:** TKbudd

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Sopotería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/07/2012 08:10:29p.m.  
**Fecha de aprobación:** 17/07/2012 06:08:42p.m.  
**Elaborado por:** Hernán Arias Morales  
**Aprobado por:** José Trinidad Ruiz Saucedo



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hernán Arias Morales	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Trelleborg

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Adecuada
Bardas y puertas	Buen estado
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Buen estado
Sopotería	Adecuada
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia para el acceso y manipulación de equipos



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	06/07/2012
Proximo llenado	06/07/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/07/2012 08:10:29p.m.  
**Fecha de aprobación:** 17/07/2012 06:08:42p.m.  
**Elaborado por:** Hernán Arias Morales  
**Aprobado por:** José Trinidad Ruiz Saucedo