



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2012 07-Oct-2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Continental Structural Plastic de Tijuana, S. de R. L. de C. V.,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Buenas condiciones  
 Pararrayos No aplica  
 Sistema de tierras Buenas condiciones  
 Bardas y puertas Correctas  
 Pintura de tubería Correcta  
 Paneles solares Correcto panel solar del BH  
 Soportería Buenas condiciones  
 Manómetros Buenas condiciones  
 Área en general Buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico Buenas condiciones  
 Nivel de presión Adecuada  
 Fecha de llenado Jul 2 2012 12:00AM  
 Proximo llenado Jul 2 2013 12:00AM  
 Observaciones:

Buenas condiciones, presion de operacion adecuada.

**Usuario:** Espumas del aguilá S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Buena condicion  
 Pararrayos No aplica  
 Sistema de tierras Buena condicion  
 Bardas y puertas Buena condicion  
 Pintura de tubería Buena condicion  
 Paneles solares Buena condicion panel solar de  
 Soportería Buena condicion  
 Manómetros Buena condicion  
 Área en general Buena condicion



**Extintores:**

Estado físico Buena condicon  
 Nivel de presión Adecuado  
 Fecha de llenado Jul 2 2012 12:00AM  
 Proximo llenado Jul 2 2013 12:00AM  
 Observaciones:

Condicion normal, presion correcta.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Autorizado por:** \_\_\_\_\_

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2012 07-Oct-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Oceanside Glasstile México, S. de R. L. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buenas condiciones
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Adecuada
Paneles solares	Correcta BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	Adecuada



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Excelente condiciones

**Usuario:** Samsung SDI México, S.A. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buenas condiciones
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buenas condiciones
Paneles solares	Buena condicion panel solar del
Soportería	Buena condicion
Manómetros	Buena condicion
Área en general	Buena condicion



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Correcto
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Condicion normal , presiones adecuadas.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizado por:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jésus Baldenegro Ayala

\_\_\_\_\_

Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2012 07-Oct-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Schlage de México, S.A. de C. V.,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Buena condicion
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Buena condicion
Bardas y puertas	Buena condicion
Pintura de tubería	Buena condicion
Paneles solares	Buena condicion panel solar de
Soportería	Buena condicion
Manómetros	Buena condicion
Área en general	Buena condicion



**Extintores:**

Estado físico	Buena condicion
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 7 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Condicion normal , presion de operacion adecuada.

**Usuario:** Trelleborg Sealing Solutions México, S.A. de C. V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto de BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buenas condiciones



**Extintores:**

Estado físico	Buenas condidiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	Jul 2 2012 12:00AM
Proximo llenado	Jul 2 2013 12:00AM
Observaciones:	

Toma de lecturas continuas y recorridos en el DDV.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:**

**Fecha de aprobación:**

**Elaborado por:**

**Autorizadopor:**

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2012 07-Oct-2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXION FLORIDO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros Correctos  
 Pararrayos No aplica  
 Sistema de tierras Correctas  
 Bardas y puertas Correctas  
 Pintura de tubería Correctas  
 Paneles solares Correctas  
 Soportería Correctas  
 Manómetros Correctos  
 Área en general En buena condicion



**Extintores:**

Estado físico Correcto  
 Nivel de presión Adecuada  
 Fecha de llenado Jul 2 2012 12:00AM  
 Proximo llenado Jul 2 2013 12:00AM  
 Observaciones:

Toma de lecturas continuas y recorridos en el DDV.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández