



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 CSP-PLASTICS

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/Trim Piloto
99 2" roscada - 99 H

TAG5: PCV-01 INTERCONEXION FLORIDO

Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Trim/Orif Piloto EZR
2" X 1" ANSI 300 60% 161EBH

TAG2: PCV-02 CSP-PLASTICS

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/Trim Piloto
99 2" roscada - 99 H

TAG6: PCV-02 INTERCONEXION FLORIDO

Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Trim/Orif Piloto EZR
2" X 1" ANSI 300 60% 161EBH

TAG3: PCV-02 ESPUMAS DEL AGUILA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Trim Piloto
Resorte EZR 2" X 1" Bridada Trim 100%
PRX-120-23-44

TAG7: PCV-03 INTERCONEXION FLORIDO

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Trim/Orif Piloto EZR
2" X 1" ANSI 300 60% 161EBH

TAG4: PCV-01 ESPUMAS DEL AGUILA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Trim Piloto
Resorte EZR 2" X 1" Bridada Trim 100%
PRX-120-23-44

TAG8: PCV-04 INTERCONEXION FLORIDO

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Trim/Orif Piloto EZR
2" X 1" ANSI 300 60% 161EBH

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-02 OCEANSIDE

Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/Trim Piloto 627 2" roscada 1/2" -

TAG13: PCV-02 SAMSUNG

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto EZR 2" ANSI 150.30% 161EB

TAG10: PCV-01 OCEANSIDE

Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/Trim Piloto 627 2" roscada 1/2"

TAG14: PCV-01 SAMSUNG

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto EZR 2" ANSI 150.30% 161EB

TAG11: PCV-01 SAMIL

Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SERIAL # 20791617

TAG15: PCV-01 SCHLAGE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto 627 1" roscada 1/2" N/A

TAG12: PCV-02 SAMIL

Punto de ajuste: 29 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SERIAL # 20791618

TAG16: PCV-02 SCHLAGE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto 627 1" roscada 1/2" N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2013 07-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PCV-02 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto 627
1" roscada 1/2" -

TAG18: PCV-01 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo Diámetro Conexión Orificio/ Piloto 627
1" roscada 1/2" -

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández