



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 CSP-PLASTICS

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi.

TAG5: PCV-01 INTERCONEXIÓN FLORIDO

Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Conexión ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX 120 AP 435-1160 PSI.

TAG2: PCV-02 CSP-PLASTICS

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi.

TAG6: PCV-02 INTERCONEXIÓN FLORIDO

Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Conexión ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX 120 AP 435-1160 PSI.

TAG3: PCV-02 ESPUMAS DEL AGUILA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Bridada Trim 100% Piloto spring color verde (23-44psi)

TAG7: PCV-03 INTERCONEXIÓN FLORIDO

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" ANSI 300 Trim 60% Piloto PRX - 120

TAG4: PCV-01 ESPUMAS DEL AGUILA

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Bridada Trim 100% Piloto spring color verde (23-44psi)

TAG8: PCV-04 INTERCONEXIÓN FLORIDO

Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" ANSI 300 Trim 60% Piloto PRX - 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-02 OCEANSIDE

Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

TAG13: PCV-02 SAMSUNG

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" Conexión ANSI 150 Trim 30% Spring(10-40psi)

TAG10: PCV-01 OCEANSIDE

Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

TAG14: PCV-01 SAMSUNG

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" Conexión ANSI 150 Trim 30% Spring(10-40psi)

TAG11: PCV-01 SAMIL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SERIAL # 20791617 MODELO EZR (100/2 X 1') DIAPH 17E07

TAG15: PCV-01 SCHLAGE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 627 ,Diámetro 1" roscada 1/2" . Spring= 5-20 psi

TAG12: PCV-02 SAMIL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SERIAL # 20791618 MODELO EZR (100/2 X 1') DIAPH 17E07

TAG16: PCV-02 SCHLAGE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Modelo 627 ,Diámetro 1" roscada 1/2" . Spring= 5-20 psi

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PCV-02 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 Diámetro 1" roscada . spring (15-40 psi)

TAG18: PCV-01 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 Diámetro 1" roscada . spring (15-40 psi)

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández