



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2015 07-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-01 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi

**TAG2:** PCV-02 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi

**TAG3:** PCV-01 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo 627

**TAG4:** PCV-02 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo 627

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2015 07-Jul-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG5: PCV-01 OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV  
Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si  
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.  
Estado fisico: Buen Estado  
Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

TAG6: PCV-02 OCEANSIDE GLASSTILE MEXICO SRL DE CV  
Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si  
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
Estado fisico: Buen Estado  
Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

TAG7: PCV-01 SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.  
Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si  
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
Estado fisico: Buen Estado  
Observaciones: Modelo 627

TAG8: PCV-02 SCHLAGE DE MEXICO S.A. DE C.V.  
Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si  
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
Estado fisico: Buen Estado  
Observaciones: Modelo 627

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jul-2015  
Fecha de aprobación: 02-Jul-2015  
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2015 07-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PVC-01 TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo 627

---



---

**TAG10:** PCV-02 TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo 627

---



---

**TAG11:** PVC-01 SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo EZR ,piloto PRX

---



---

**TAG12:** PCV-02 SAMIL FOAM DE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo EZR ,piloto PRX

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2015 07-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG13:** PVC-01 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE  
 Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Modelo EZR

**TAG14:** PCV-02 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE  
 Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: modelo EZR

**TAG15:** PVC-03 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Modelo EZR

**TAG16:** PCV-04 CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS DE  
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: Modelo EZR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jul-2015  
 Fecha de aprobación: 02-Jul-2015  
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Apr-2015</u> <u>07-Jul-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG17:** PVC-01 PLATINADORA BAJA S.A DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo EZR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG18:** PCV-02 PLATINADORA BAJA S.A DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Modelo EZR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Jul-2015

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández