



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2012 07-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: FLUKE 787
 Fecha de calibración: 19/04/2012 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-4373-02341426

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
Ubicación: Entrada a ERM Samsung
 VCC-CSE (volts): -1.52
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_1_img.jpg

Numero: 2
Ubicación: Entrada a ERM Oceanside
 VCC-CSE (volts): -1.63
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_2_img.jpg

Numero: 3
Ubicación: Entrada a ERM Trelleborg
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_3_img.jpg

Numero: 4
Ubicación: Salidad en ERM Interconexión Florida
 VCC-CSE (volts): -1.25
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_4_img.jpg

Numero: 5
Ubicación: Bajada del Talud en la transición en Schlage
 VCC-CSE (volts): -1.49
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_5_img.jpg

Numero: 6
Ubicación: Entrada a ERM Schlage
 VCC-CSE (volts): -1.11
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_6_img.jpg

Numero: 7
Ubicación: Entrada a ERM Tbkudd
 VCC-CSE (volts): -1.65
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_7_img.jpg

Numero: 8
Ubicación: Entrada a ERM Espumas del Aguila
 VCC-CSE (volts): -1.77
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:

imagen no disponible
 mex\Sentacio G169T agenes
 \Evidencia\G169T UP2004-SPC-720
 12_8_img.jpg

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: _____
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2012 07-Jul-2012	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Espumas Del Aguila	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados
Interconexión Florido	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados
Oceanside	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados
Samsung	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados
Schlage	Aisla bien	Aisla bien	
TKbudd	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados
Trelleborg	Aisla bien	Aisla bien	No se cuenta con Venteos o encamisados

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	
			Fecha de aprobación:
			Elaborado por:
			Aprobado por: <u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>