





IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Jul-2013 07-Jul-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>N/A</u> Modelo: <u>N/A</u> Punto de ajuste en placa: <u>0</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>0</u> psig Observaciones: <u>N/A</u>		Usuario: <u>Oceanside</u> Modelo: <u>95-3311308S</u> Punto de ajuste en placa: <u>17</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>17</u> psig Observaciones: <u>Condición normal de operación.</u>	
--	---	---	---

Usuario: <u>Samsung</u> Modelo: <u>91-67L11V1DU1T</u> Punto de ajuste en placa: <u>36</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>36</u> psig Observaciones: <u>Condición normal de operación.</u>		Usuario: <u>Trelleborg</u> Modelo: <u>91-43G51V05UIT</u> Punto de ajuste en placa: <u>36</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>36</u> psig Observaciones: <u>Condición normal de operación.</u>	
--	--	---	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jul-2013
 Fecha de aprobación: 31-Aug-2014
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández