



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN**

SISTEMA: _____	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: _____	Ficha: 1,807
LLENADO POR: _____	Jésus Baldenegro Ayala	03/10/2016	RO-014

**Descripción general de condición anormal**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ubicación:** No se presentó ninguna baja de presión ni relevos de válvula de seguridad hasta el periodo actual marzo 201

**Causa aparente** N/A.

**Efectos** N/A

**Acción correctiva** N/A

**Observaciones**

Condición normal de operación y no se presentan bajas presión ni relevos de valvula de seguridad en todo el periodo.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_ 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_ 10-Mar-2016

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_ Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_ Jesús Arnoldo Meráz Fernández