



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2015 18-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** COVEMEX, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2015 18-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2015 18-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015	18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández





**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** KB FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2015 18-Mar-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos En Buenas condiciones  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2015-12-04  
 Proximo llenado 2016-12-04  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

**IGASAMEX**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015	18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** BERRY PLASTIC

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

**Usuario:** INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015	18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-12-04
Proximo llenado	2016-12-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández