

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2014 18-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizadopor:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2014 18-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2014 18-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUENAS CONDICIONES
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** PANASONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUENAS CONDICIONES
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

<b>Fecha de registro:</b>	16-Dec-2014
<b>Fecha de aprobación:</b>	16-Dec-2014
<b>Elaborado por:</b>	Luis Alberto Medina Montijo
<b>Autorizado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Mar-2014 18-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** KB FOAM DE MEXICO SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros EN BUENAS CONDICIONES  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras EN BUEN ESTADO  
 Bardas y puertas EN BUEN ESTADO  
 Pintura de tubería EN BUEN ESTADO  
 Paneles solares EN BUEN ESTADO PANEL DE  
 Soportería EN BUEN ESTADO  
 Manómetros EN BUEN ESTADO  
 Área en general EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico CORRECTO  
 Nivel de presión ADECUADA  
 Fecha de llenado 04/12/2013  
 Proximo llenado 04/12/2014  
 Observaciones:

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 16-Dec-2014  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUENAS CONDICIONES
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

**Usuario:** CASETA BAJA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	EN BUENAS CONDICIONES
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	ADECUADA
Fecha de llenado	04/12/2013
Proximo llenado	04/12/2014
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS CONSTANTES, SE TOMA MEDICIÓN CADA 8 DÍAS DE LOS USUARIOS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Dec-2014

**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández